



Tutorial Rápido Para o OPN-2001

1. Instalação

Para usar o leitor OPN-2001 no PC Windows, primeiro baixe e instale o USB Drivers Installer¹ da Opticon e o aplicativo para recuperar os dados, PC Companion Application².

Click nos link's abaixo para Download e faça a instalação completa:

1.1. [USB Drivers Installer](#)

1.2. [OPN-2001 PC Application](#)

2. Configuração

Abra o aplicativo OPN200X, recém-instalado.

Conecte o OPN-2001 em seu computador.

O Windows informará que encontrou um novo hardware e que está instalando os drivers para esse hardware.

Após instalado o indicador de status na janela do aplicativo, PC Companion Application, ficará verde.

3. Utilização

Na janela do aplicativo, você pode baixar códigos de barras, alterar ou visualizar as configurações e definir a data e hora no dispositivo.

Por padrão, os códigos de barras serão armazenados na pasta Documentos do seu computador. Para alterar isso, marque a caixa ao lado de "Save to file", clique no botão de reticências(...) e escolha onde deseja salvar seus códigos de barras.

- 1.Clique em "Get barcodes" para baixar os códigos de barras que você acabou de digitalizar.
- 2.Clique em "Delete barcodes" para apagar os códigos de barras armazenados no OPN-2001.

Certifique-se de que os dados foram realmente baixados antes de emitir o comando "Delete barcodes", uma vez apagados é impossível recuperar